

**RĘKAWICE OCHRONNE, DZIANE, POKRYTE POWŁOKĄ
POLIURETANOWĄ**

SUNGBOO Sp. z o.o. ul. Chemiczna 14, 22-100 Chełm,
tel/fax. +48 82 565 28 41, info@sungboo.pl, www.sungboo.pl

11N-PU08C

Dostępny zakres wielkości | **6+10** | Wielkość | **9**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


OPIS PRZEZNACZENIA

Rękawice ochronne typu 11N-PU08C są środkiem ochrony indywidualnej, służącym do zabezpieczenia dłoni użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym w maksymalnym stopniu przed przetarciem. Ponadto, charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozdzieranie oraz odpornością na przecięcie i przekłucie.

PRZECHOWYWANIE

Rękawice ochronne należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, działaniem środków chemicznych i działaniem promieni słonecznych. Zbyt duża wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na właściwości rękawic. Nie zaleca się prania rękawic. Producent nie bierze odpowiedzialności za właściwości ochronne produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.

Nie prać, nie można bielić (nie chlorować),
nie prasować, nie można czyścić chemicznie.



- Przed każdorazowym użyciem rękawic należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone (rozdarcia, przecięcia, przetarcia, przepalenia). Rękawice z oznakami jakichkolwiek uszkodzeń powinny być natychmiast wycofane z użytkowania.
- Nie stosować do pracy z urządzeniami w ruchu, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zacczepienia lub wciągnięcia rękawicy przez ruchome elementy maszyny.
- Rękawice nie stanowią ochrony przed przenikaniem wody.
- Rękawice nie stanowią ochrony przed chemikaliami.
- Szkodliwość rękawic dla użytkownika – nie stwierdzono.

OKRES TRWAŁOŚCI | Do zużycia – utraty właściwości ochronnych; jeżeli zostały stwierdzone jakiegokolwiek zmiany w wyglądzie rękawicy (np.: rozdarcia, przecięcia, przetarcia, przepalenia, odbarwienia).

OPAKOWANIE | Woreczki foliowe, zbiorcze opakowanie kartonowe.

SPOSÓB PAKOWANIA | Opakowanie zawiera 10 par rękawic.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH ZASTOSOWANYCH W OZNAKOWANIU RĘKAWIC



4131

Znak graficzny ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi wg PN-EN 388:2006 (EN 388:2003).

Objaśnienie kodu cyfrowego 4131 przy znaku graficznym, wg normy PN-EN 388:2006 :

- 4 – odporność na ścieranie (rękawica spełnia 4 poziom skuteczności)
- 1 – odporność na przecięcie (rękawica spełnia 1 poziom skuteczności)
- 3 – wytrzymałość na rozdzieranie (rękawica spełnia 3 poziom skuteczności)
- 1 – odporność na przekłucie (rękawica spełnia 1 poziom skuteczności)



Znak graficzny „i” oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją

EN 388:2003

ZRĘCZNOŚĆ - 5 poziom skuteczności (wg EN 420:2003+A1:2009).

Jednostka notyfikowana, uczestnicząca w procesie oceny zgodności:
C.T.C.

4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07 - FRANCE
Nr identyfikacyjny 0075